



NOTE: Du fait des grandes dimensions de cette gloriette, lors de tempête les efforts créés par le vent peuvent être important. J'ai donc indiqué des entrails reliant les piliers en diagonale. Pour une construction plus petite ces pièces peuvent être omises. Chaque cas doit faire l'objet d'un calcul technique.



NOTE: Il est possible de mettre un poinçon depuis l'essieu jusqu'à l'entrait inférieur.

